

Таблица диаметров сверл для отверстий под нарезание резьб

Шаг резьбы	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,5	0,6	0,7	0,75	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
d, мм резьбы	Диаметр отверстия														
0,8	0,58														
1	0,8	0,75													
1,2	1	0,95													
1,4	1,2		1,1												
1,6	1,4			1,25											
1,8	1,6			1,45											
2		1,75			1,6										
2,2				1,8	1,7										
2,5				2,15	2										
3				2,65		2,5									
3,5				3,15		2,96	2,85								
4		3,73		3,62		3,5		3,25							
4,5		4,23		4,1		3,95			3,7						
5		4,73		4,6		4,5				4,2					
5,5						4,95									
6						5,5			5,2		5				
8						7,5			7,2		7	6,7			
10						9,5			9,2		9	8,7	8,5		
12						11,5			11,2		10,95	10,7	10,43	10,2	
14						13,5			13,2		12,95	12,7	12,4		11,85
16						15,5			15,2		14,95		14,4		13,85